

Die Altdorfstraßen - Untere Straße, Bindergasse und Weiherstraße - wurden behutsam umgestaltet, so dass der dörfliche Charakter erhalten blieb.



## Bindergasse, Weiherstraße


### Problembereiche:

- Einmündende Straßen werden nicht als solche erkannt
- Hoher Versiegelungsgrad
- Vorbereiche nicht gestaltet
- Fehlende Fußwegverbindungen

### Lösungsvorschläge:

- Asphaltband der Straße minimieren
- Fassaden durch Grünstreifen abtrennen
- Baumpflanzungen im Straßenraum

Viele Anlieger haben ihren privaten Bereich verschönert, sei es mit der Pflanzung von Spalierbäumen, Bäumen und Sträuchern, der Neugestaltung der Hausfassade oder aber durch den Austausch der Asphalt- gegen eine Pflasterfläche.



## Untere Straße, Kirchstraße

### Problembereiche:

- Ungestaltete Randbereiche
- Entwässerungsprobleme
- Mangelhafte Beleuchtung
- Fehlende Grünordnung

### Lösungsvorschläge:

- Überfahrbare Randbereiche (Pflaster mit Rasenfuge, Schotterrassen)
- Grünbereiche entlang der Fassaden
- Begrünung der Stützmauern